

后勤管理处电工操作十大禁令

- 一、严禁无证上岗。
- 二、严禁酒后工作。
- 三、严禁无令（票）操作。
- 四、未经许可严禁停送电。
- 五、严格执行复役制度，严禁约时停送电。
- 六、高空作业未使用安全带和安全帽严禁作业。
- 七、严禁在不通知的情况下停电检修。
- 八、在停电设备上，严禁无接地保护进行工作。
- 九、严禁无监护人情况下，带电作业、上杆作业。
- 十、设备上严禁无监护人进行工作。